

E256 Series

Display cases 示例/表示例

E256 - ¹13 ²3 ³K / ⁴514 - ⁵2 ⁶6 ⁷3 - ⁸N ⁹2X4

1 Application / 用途 / 用途

Plain seaming / 基本縫 / 地縫い用
 11 : Extra light / 超薄 / 極薄用
 12 : Light to medium / 薄~中厚 / 薄物~中厚物用
 13 : Light to medium / 薄~中厚 / 薄物~中厚物用
 18 : Backlatching / 倒回縫 / バックタック
 21 : Blindstitch hemming / 下摆暗縫用/裾引き
 22 : Serging / 锁边縫用 / サージグ
 23 : Turn up hemming / 卷边縫用 / 巻縫い
 24 : Shirring / 縫褶用 / ヒダ取り
 27 : Sock Seams / 袜头縫 / 靴下爪先縫い
 29 : Lace Running / 花边输送轮 / レースランナー

2 Model sequence number / 被设定的顺序 / 設定された順序

3 Uses angled knife / 角刀有无 / 各メスの有無
 Blank : Without angled knife / 无角刀 / 空白 : 角メス無し
 K : With angled knife / 有角刀 / K : 角メス有り

4 Stitch type / 针脚形式 / シームタイプ

5 Sewing capacity / 縫容量 / 縫い容量
 1 : Low Lift / 薄料送量 / ローリフト
 2 : Standard Lift / 标准送量 / スタンダードリフト

6 Needle plate type / 针板形状 / 針板形状

7 Feed dog pitch / 送布牙间距 / 送り歯ピッチ
 0 : With rubber, special / 附喇叭, 特殊 / ラバー付, 特殊
 1 : 1.0mm
 2 : 1.25mm
 3 : 1.6mm
 4 : 2.0mm
 5 : 2.5mm
 6 : 3.0mm

8 Cloth plate / 操作面盖形状 / クロスプレート形状

W : Wide type cloth plate / 宽幅 / 幅広
 N : Narrow type / 窄幅 / 幅狭

9 Gauge / 针位组 / ゲージ表示



High speed overedgers that cause no skip stitching.

Thanks to the modified needle drive mechanism, the sewing area can be seen effortlessly so that the operator can handle the fabric correctly, and replacing needles and threading are easy. In addition, the high speed, curved needle overedger has solved the problem of skip stitching, which often occurs when stretchable threads are used.

追求易使用性的高速包缝机

因针摆动机构的落针处周边易看, 不仅能实现稳定的缝纫作业, 也能效率地换针和穿线。它解决使用伸缩性大的线时在缝纫作业之中易发生的跳线问题, 是高速由针型包缝机。

使
い
や
す
さ
を
追
求
し
た

高
速
オ
ー
バ
ー
ロ
ッ
ク
ミ
シ
ン

針
落
ち
周
辺
が
非
常
に
見
や
す
い
針
振
り
機
構
が
安
定
し
た
縫
製
を
可
能
に
し
、
針
の
交
換
や
糸
通
し
も
能
率
的
に
行
え
ま
す。
伸
縮
性
の
大
き
な
糸
を
使
用
し
た
縫
製
作
業
で
起
り
が
ち
な
目
飛
び
問
題
を
解
消
し
た
高
速
曲
針
オ
ー
バ
ー
ロ
ッ
ク
ミ
シ
ン
で
す。

Common specifications


Curved needle overedger
 Stitch length adjustment : Crank
 Differential feed ratio adjustment : Lever with micro-adjustment
 Maximum speed : 9,000rpm
 Lubrication : Fully-automatic

共通規格

曲针型包缝机
 针脚长度的调节: 由把式
 差动比的调节: 子杆+微调式
 最高转速: 9,000rpm
 供油方式: 完全自动供油

共通仕様

曲針オーバーロックミシン
 縫い目長さの調節: クランク式
 差動比の調節: レバー+マイクロアジャスト式
 最高回転数: 9,000rpm
 給油方式: 完全自動給油



①	②	Fabric weight 布料的厚度 / 生地の厚さ			③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考	
		Light 薄 / 薄い	Medium 中厚 / 中厚	Heavy 厚 / 厚い								
①	Plain seaming 基本縫 地縫い	■			E256-110(K)/504-102-W	1	3	—	2・3・4	8,500	Option : KS,KH,PL 选择设备 : KS,KH,PL オプション : KS,KH,PL	
					E256-120(K)/514-243-N	2	4	1.5	2・3	7,500		
								2	2・3・4	8,000		
					E256-130(K)/504-253-W	1	3	—	3・4・5・6	8,500		
					E256-130A(K)/504-264-N	2	4	2	2・3・4	8,000		
					E256-134(K)/504-233-W	1	3	—	3・4・5・6	8,500		
③	Backlatching 倒回縫 バックタック	■			E256-183(K)/504-243-N	1	3	—	3・4・5	6,000	Accessories : BT 標準装備 : BT 標準装備 : BT	
					E256-183(K)/504-264-N				4			
④	Blindstitch hemming 下摆暗縫用 裾引き	■			E256-210(K)/505-223-N	1	3	—	2・3・4・5	8,500	Accessories : Hemming guide Option : KS,KH,PL 標準装備 : 摆縫导向 选择设备 : KS,KH,PL 標準装備 : 裾引き定規 オプション : KS,KH,PL	
					E256-211(K)/503-223-N							
⑤	Serging 鎖边縫用 サージング	■			E256-220(K)/503-233-W	1	2	—	3・4・5・6	8,500	Option : KS,KH,PL 选择设备 : KS,KH,PL オプション : KS,KH,PL	
					E256-225(K)/503-293				5			
					E256-226(K)/503-243							Option / 选择设备 / オプション : KS
⑥⑦⑧	Turn up hemming 卷边縫用 巻縫い	■			E256-231(K)/504-123-N	1	2	—	1.5	9,000		
					E256-232(K)/504-100-W		3		1.5			
					E256-233(K)/504-102-W		3		1.5			
					E256-234(K)/505-204-N		3		3・4			8,000
					E256-237/503-203-N		2		4			6,000
⑨	Shirring 縫褶用 ヒダ取り	■			E256-242(K)/504-253-W	1	3	—	3・4・5・6	7,000	Accessories : Shirring device Option : KS,KH,PL 標準装備 : 打皱装置 选择设备 : KS,KH,PL 標準装備 : ヒダ取り装置 オプション : KS,KH,PL	
⑩	Sock Seams 袜头縫 靴下爪先縫	■			E256-270(K)/521-100-N	2	3	0.8	1.5・2.4・3.2	8,500		
					1.2			2.0				
					E256-271(K)/505-100-N	1	3	—	1.6・2.4	8,500		
E256-272(K)/521-202-N	2	3	0.8	1.5	8,000							
			1.2	2・3.6								
⑪	Lace Running 花边输送带 レースランナー	■			E256-291K/504-153-W	1	3	—	3・4	5,500		